

リコール届出一覧表


リコール届出日：平成30年5月18日

リコール届出番号	外-2659	リコール開始日	平成30年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドロー ー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料レール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料レールの製造工程において、燃料レールエンドキャップのロウ付け加工が不適切なため、ロウの割れが発生するものがある。そのため、当該部位から燃料がにじみ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料レールを良品と交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2659のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	DBA-DF2XA	「E-PACE」	SADFA2AX9J1Z00250～SADFA2AX5J1Z02836 平成30年1月15日～平成30年3月19日	63	
	DBA-DC2XB	「F-PACE」	SADCA2AX0JA266927～SADCA2AX7JA269307 平成30年2月28日	2	
	CBA-JA2XB	「XE 250PS」「XE 200PS」	SAJAB4AX1JCP12505～SAJAB4AX9JCP27253 平成29年6月15日～平成29年10月12日	88	
	CBA-JB2XB	「XF 250PS」「XF 200PS」	SAJBB4AX6JCY50612～SAJBB4AX6JCY58614 平成29年6月15日～平成29年8月30日	12	
	DBA-JA2XC	「XE 300PS」「XE 250PS」「XE 200PS」	SAJAB4AX5JCP28514～SAJAB4AX8JCP33562 平成29年11月14日～平成30年3月19日	81	
	DBA-JB2XC	「XF 300PS」「XF 250PS」「XF 200PS」	SAJBB4AX4JCY59860～SAJBB4AXXJCY64075 平成29年10月27日～平成30年2月28日	9	
	DBA-JBS2XC	「XF スポーツブレーク」	SAJBB2AX2JCY56878～SAJBB2AX2JCY64480 平成29年10月27日～平成30年2月28日	140	
	DBA-J60XB	「F-TYPE クーペ」	SAJDB1AX6JCK49840～SAJDB1AX5JCK55581 平成29年10月12日～平成30年2月28日	47	
	DBA-J60XB	「F-TYPE コンバーチブル」	SAJDB5AX0JCK53020～SAJDB5AX4JCK55420 平成29年10月12日～平成30年4月18日	10	
	(計 8 型式)	(計 11 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年6月15日～平成30年4月18日	(計452台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



燃料レールの製造工程において、燃料レールエンドキャップのロウ付け加工が不適切なため、ロウの割れが発生するものがある。そのため、当該部位から燃料がにじみ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料レールを良品と交換する。

識別：燃料レールの前端部キャップに白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。