

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年10月25日

リコール届出番号	外-3478	リコール開始日	令和4年10月26日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（後部灯火器モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲート側に装着されている後部灯火器モジュールにおいて、仕様の間違ったものが装着されていることがある。そのため、方向指示器並びに非常点滅表示灯が点滅しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部灯火器モジュールを点検し、仕様の異なるものが装着されている場合は良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DC2XC	F-PACE	SADCA2AX5MA664252～SADCA2AX5MA686218 令和3年3月1日～令和3年11月3日	81	
	3CA-DC2NC		SADCA2ANXMA667534～SADCA2ANXNA695111 令和3年3月1日～令和4年5月30日	76	
	7BA-DC5SC	F-PACE SVR	SADCA2AE9MA674426～SADCA2AE2MA679354 令和3年5月5日～令和3年6月29日	15	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月1日～令和4年5月30日	(計172台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

テールゲート側に装着されている後部灯火器モジュールにおいて、仕様の間違ったものが装着されていることがある。そのため、方向指示器並びに非常点滅表示灯が点滅しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後部灯火器モジュールを点検し、仕様の異なるものが装着されている場合は良品に交換する。