

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和5年12月14日

リコール届出番号	外-3729	リコール開始日	令和5年12月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動機の電源装置において、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムが不適切だったため、外-3647 のリコール改善措置作業を行った。この際、不適切なプログラム書換え工具による改善措置作業の実施、又は通信障害により、改善措置が完了していない。そのため、バッテリーの温度異常を監視できず警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーパックアッセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムを正しいプログラム書換え工具を使用して書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A19K1F63930～SADHA2A12N1619725 平成30年10月29日～令和3年12月9日	133	
	ZAA-DH1CA		SADHA2A17K1F60749～SADHA2A14N1619757 平成30年10月23日～令和4年1月6日	43	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月23日～令和4年1月6日	(計176台)	

※本改善措置作業の実施により令和5年7月26日付け外-3647は完了したものとする。

改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部分を示す。