

タカタ製エアバッグのリコール作業が未実施のため、令和6年5月より施行された「エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置」により、車検満了日を更新した自動車検査証を交付できません。

早急にエアバッグのリコール作業を受けて下さい。対象車両は車台番号の末尾8桁でご確認ください。

更新日 2024/10/1

| モデル | 車台番号 |
|--------|----------|
| F-PACE | HA047799 |
| F-PACE | HA047896 |
| F-PACE | HA048286 |
| F-PACE | HA048465 |
| F-PACE | HA049849 |
| F-PACE | HA053356 |
| F-PACE | HA054764 |
| F-PACE | HA055345 |
| F-PACE | HA056088 |
| F-PACE | HA059460 |
| F-PACE | HA060056 |
| F-PACE | HA060450 |
| F-PACE | HA062664 |
| F-PACE | HA064761 |
| F-PACE | HA066505 |
| F-PACE | HA083325 |
| F-PACE | HA085128 |
| F-PACE | HA086083 |
| F-PACE | HA088100 |
| F-PACE | HA088942 |
| | |
| XE | GA902629 |
| XE | GA904568 |
| XE | GA904980 |
| XE | GA905557 |
| XE | GA905581 |
| XE | GA905626 |
| XE | GA906907 |
| XE | GA909149 |

| モデル | 車台番号 |
|-----|----------|
| XE | GA909581 |
| XE | GA911101 |
| XE | GA911290 |
| XE | GA911330 |
| XE | GA911593 |
| XE | GA912140 |
| XE | GA915382 |
| XE | GA916117 |
| XE | GA916239 |
| XE | GA920226 |
| XE | GA924637 |
| XE | GA924742 |
| XE | GA924900 |
| XE | GA926347 |
| XE | GA929333 |
| XE | GA929830 |
| XE | GA930166 |
| XE | GA930541 |
| XE | GA931019 |
| XE | GA931434 |
| XE | GA933235 |
| XE | GA933300 |
| XE | GA935002 |
| XE | GA936760 |
| XE | GA937088 |
| XE | GA937278 |
| XE | GA937587 |
| XE | GA937588 |
| XE | GA937773 |

| モデル | 車台番号 |
|-----|----------|
| XE | GA938358 |
| XE | GA938409 |
| XE | GA938798 |
| XE | GA939361 |
| XE | GA940177 |
| XE | GA940412 |
| XE | GA940812 |
| XE | GA941010 |
| XE | HA945800 |
| XE | HA958793 |
| XE | HA958995 |
| XE | HA962638 |
| | |
| XF | GCY00442 |
| XF | GCY14602 |
| XF | GCY18161 |
| XF | GCY18566 |
| XF | GCY18641 |
| XF | GCY21230 |
| XF | GCY22023 |
| XF | GCY22623 |
| XF | HCY34749 |
| XF | HCY38353 |
| XF | HCY38863 |
| XF | HCY39189 |
| XF | HCY42005 |