


## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月14日

リコール届出番号	外-3797	リコール開始日	令和6年5月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部方向指示器の作動状況を検知するゲートウェイモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、LED 素子不良による不作動等を検知しないことがある。そのため、LED 素子不良による不作動等が生じた場合、運転者に故障を知らせることが出来ない。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A17N1618165～SADHA2A13R1634126 令和3年11月3日～令和5年11月26日	50	
	ZAA-DH1CA		SADHA2A11N1618405～SADHA2A13N1620527 令和3年9月9日～令和4年1月10日	10	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年9月9日～令和5年11月26日	(計60台)	

## 改善箇所説明図



注：  は、プログラム更新部分を示す。