


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月11日

リコール届出番号	外-3818	リコール開始日	令和6年6月12日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキパッドの摩耗状態を検知するゲートウェイモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ブレーキパッドの摩耗状態を検知しないことがあり、運転者に摩耗状態を知らせることが出来ない。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DF2XB	E-PACE	SADFA2AXXM1014247～SADFA2AX9R1044590 令和3年4月2日～令和5年11月29日	436	
	3CA-DF2NB		SADFA2ANOM1014269～SADFA2AN6R1044660 令和3年3月15日～令和5年11月29日	316	
	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT9M1014236～SADFA2AT6R1040848 令和4年3月15日～令和5年10月13日	8	
(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月15日～令和5年11月29日	(計760台)		

改善箇所説明図



注： は、プログラム更新部分を示す。